

DSP-MB avertizeaza ca in urma ultimului examen fizico-chimic si microbiologic pentru verificarea calitatii apei din raul Dambovita s-au constatat valori ale indicatorilor care depasesc valorile maxim admise conform HG 100/2002 astfel incat aceasta apa nu intruneste conditiile pentru imbaiere.