

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, București – România
Cont: RO36TREZ70020E365000XXXX – D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

**COMPARTIMENTUL EVALUARE A FACTORILOR
DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ**

Tel:021.253.26.35;021.326.81.46;021 326.81.14/Tel/Fax:021.326.81.47/e-mail:factorimediu@dspb.ro

TEMPLATE

RAPORT MUN. BUCUREȘTI CALITATEA APEI POTABILE - anul 2023

DSP BUCUREȘTI

1.Nr. total Zone de Aprovizionare : 10

2.Nr. total rezidenți județ: 2 149 018

3.Nr. total de consumatori din județ: 1 860 306

4.Nr. total de analize efectuate (suma analizelor efectuate în cadrul Monitorizării efectuate de DSP și în cadrul monitorizării efectuate de operator): 234 915

5.Nr. total de analize neconforme/parametru:

- clor rezidual liber cu valori peste limita de 0,5 mg/l s-au înregistrat 59 de determinări (3,31% din numărul total de analize efectuate/parametru)

- clor rezidual liber cu valori sub limita de 0,1mg/l s-au înregistrat 301 determinări (16,91% din numărul total de analize efectuate/parametru)

6.Informații privind neconformitățile:

Zap afectat: **ZAP 1, ZAP 2, ZAP 3, ZAP 4, ZAP 5, ZAP 6**

- Sursa de apă: suprafață - **râurile Dâmbovița și Argeș**

- Nr. total consumatori afectați: **consumatorii nu au fost afectați (parametrii microbiologici nu au înregistrat neconformități iar valorile neconforme ale clorului rezidual liber au fost restabilite în limite normale într-un interval de câteva ore).**

- Parametrul neconform: **clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): **24 ore.**

- Cauza depășirii CMA/localizare :

a) **pentru determinările cu valori ale clorului rezidual liber cu valori mai mari de 0,5 mg/l :**

-cauza: **tehnologia de tratare-dezinfecție**

-localizare: **punct reprezentativ din rețeaua de distribuție: ZAP 1(S1)**

Punct fix de recoltare:

Șos. Chitila nr.284, Leroy Merlin S.1

B-dul.Aerogării nr.29, P-ța.Băneasa S.1

Str. Pajura nr.24, Farmacie S.1
Str. Av. Radu Beller nr. 3-5, Piața Dorobanți S.1
B-dul. I. Mihalache nr.60, Piața I Mai S.1
Str.Piața Amzei nr.13, Piața Amzei S.1

b) pentru determinările cu clor rezidual liber sub 0,1mg/l:

-cauza: **tehnologia de tratare-dezinfecție**

-localizare: **puncte reprezentative din rețeaua de distribuție: ZAP 1(S1), ZAP 2(S2), ZAP 3(S3), ZAP 4(S4), ZAP 5(S5), ZAP 6(S6).**

Punct fix de recoltare:

Șos. Chitila nr.284, Leroy Merlin S.1
B-dul.Aerogării nr.29, P-ța.Băneasa S.1
Str. Pajura nr.24, Farmacie S.1
Str. Av. Radu Beller nr.3-5, Piața Dorobanți S.1
Str.Piața Amzei nr.13, Piața Amzei S.1
Str. Berzei nr.111, Piața Matache S.1
Calea Plevnei nr.19-21, Spital medicină dentară S.1
Șos.Ștefan cel Mare nr.11, Spitalul Pneumoftiziologie S2
Str.Sportului nr.53A, Farmacie S2
B-dul. Lacul Tei nr.120 I.O.M.C. Prof.Alfred Rusescu S2
Șos. Fundeni nr. 161, Stație benzină MOLL S2
Șos.Colentina nr.2, Piața Bucur Obor S2
Str.Ion Movilă nr.3-5, Spitalul Ion Cantacuzino S2
Str.Vatra.Luminoasă nr. 99, Școala Generală 49 S2
Șos Pantelimon nr.359, Farmacie S2
Str.Periș nr.27, Școala Generală 40 S2
Str.Heliade între Vii nr.36, Școala Generală 145 S2
B-dul.1 Decembrie 1918 nr.34, Școala gimnazială Mexic S3
B-dul.Theodor Pallady nr.250, Liceul teoretic Theodor Pallady S3
B-dul.Nicolae Grigorescu nr.51, Piața Titan II S3
Sos. M. Bravu nr.223, Optinova S3
Str. Drumetului nr. 19, sediu Apa Nova S3

Str.Agatha Bârsescu nr.16, sediu Apa Nova	S3
Calea. Călărasilor nr.120, Piața Traian	S3
Str.Slănic nr.11, Spitalul Colțea	S3
Str.Releului nr.2, CET Sud Vitan	S3
Șos.Garii Cățelu nr.50, Școala Generală nr.78	S3
Str. Tismana nr. 3A, Sediul Apa Nova	S4
Calea Șerban Vodă nr. 186,	S4
Șos. Olteniței nr. 217, Benzinărie Lukoil	S4
Str. Străduinței nr. 1, Piața Berceni-Străduinței	S4
Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, Spital M.S. Curie	S4
Șos. Giurgiului nr. 109, Piața Progresul	S4
Str. Reșița nr.1, Piața Reșița	S4
Str. Dealul Bisericii nr. 67, Auchan-Berceni	S4
Str.Șinei nr.44, Sediul Apa Nova	S5
Șos Alexandriei nr.152, Kaufland	S5
Calea Ferentari nr.72, Școala Generală nr.135	S5
Str.Trompetului nr.34, Școala Specială nr.9	S5
Str. Surduc nr.14, Sediul Apa Nova	S5
B-dul.T. Vladimirescu nr.50-58, Benzinărie Lukoil	S5
Bdul Eroii Sanitari nr.29-31, Școala Gimnazială nr 150	S5
Str.Brașov nr.23, Benzinărie OMV	S6
Prelungirea Ghencea nr.42, Benzinărie Lukoil	S6
Bdul. Timișoara nr.60B, Benzinărie OMV	S6
B-dul. Iuliu Maniu nr.90, Piața Veteranilor	S.6
Calea Crângași nr.29, Piața Crângași	S.6
Calea Giulești nr.486, Școală Generală nr.161	S.6
B-dul Drumul Taberei nr.20, Piața Orizont	S6
Calea Giulești nr.43, Benzinărie MOL	S6
B-dul Iuliu Maniu nr.390-400, Benzinărie OMV	S6

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: **au fost întreprinse în 24-48 de ore prin adaptarea tehnologiei de tratare**

- Calendarul remedierilor: **nu a fost cazul**

- Informarea consumatorilor: **nu a fost cazul, măsurile de remediere au fost întreprinse în 24 de ore.**

7. Incidente (cu o durată de peste 10 zile și afectarea a peste 1000 de consumatori)

Zap implicat:

-Sursa de apă implicată: suprafață/profunzime:

-Numărul consumatorilor posibil afectați:

-Categoría de incident (conform raportării în Activitatea 1).....

-Perioada derulării incidentului (de la...până la..):.....

-Înregistrarea de neconformități/ dacă da, pentru ce parametru și valoarea maximă raportată:....

-Acțiuni/măsuri întreprinse:....

-Informarea consumatorilor:.....

8. Derogări

Zap :

-Sursa de apă supusă potabilizării implicată în derogare: suprafață/adâncime:

-Parametrul chimic supus derogării:

-Valoarea concentrației admise pe perioada derogării:

-Număr total de consumatori afectați:

-Motivele solicitării derogării:

-Durata derogării acordate:

-Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității:

-Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada:....

9. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:

-Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din județ **24**

-Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ: **3 (1 nefuncțional)**

-Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP **24**

-Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: **2**

-Numărul instalațiilor publice tip fântână publică supuse interdicției de folosire pentru populație: **nu au fost interdicții de utilizare pe tot parcursul anului; 10 fântâni au avut interdicție limitată de folosire a apei, de câteva luni.**

-Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicție de folosire pentru populație: **1**

-Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare: **interzicerea consumului până la remedierea deficiențelor, informarea populației asupra calității apei prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor: "apa nu este bună de băut".**